

## PU48

# Техническая Спецификация

### Описание

**PU48** - это полиуретановые порошковые краски с хорошей стойкостью к внешним воздействиям. Разработаны специально для обеспечения масло- и термостойкости. Обладают превосходной химической и коррозионной стойкостью.

### Общие характеристики

Наличие всех цветов RAL  
Отличная химическая стойкость  
Устойчивость к растворителям, маслам и моющим средствам  
Отличная термостойкость до 120 °C при непрерывной эксплуатации  
Очень хорошая стойкость к пожелтению (Меньшее пожелтение при высокой температуре)  
Подходит для большинства внутренних и наружных применений  
Меньше отходов и загрязнения окружающей среды  
Не содержит ТГИЦ

### Применение


Поверхности, подвергающиеся воздействию высоких температур, такие как тостеры и духовки

### Особенности продукта

<b>Стойкость к УФ</b>	Серия PU48 устойчива к воздействию внешней среды
<b>Растекаемость</b>	Очень хорошая
<b>Поверхность</b>	Глянцевая GL – Полуглянцевая HR
<b>Плотность</b>	1.5 – 1.8 г/см3 (низкая в темных тонах, высокая в светлых тонах)
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев (< 30°C и < %50 относительная влажность)

### Информация по нанесению продукта

<b>Метод нанесения</b>	Корона/Трибо (Можно наносить трибо пистолетом если в коде краски 6-й символ буква "T")
<b>Режим запекания</b>	200°C -10 минут (рекомендуется) Температура металла (°C) Время (минута) 190 15-25 200 8-18 210 5-14
<b>Толщина пленки</b>	60-80 µm (рекомендованная)
<b>Теоретический расход</b>	8-10 m2/kg. Рассчитано на основе рекомендуемой средней толщины пленки. На это значение влияют такие факторы, как способ нанесения, плотность, поверхность материала и структура поверхности.



## PU48

### Характеристики покрытия

Ниже указаны результаты тестов проведенных на пленке краски толщиной 60 $\mu$ , нанесенную на стальную пластину толщиной 0,5 мм.

Прямой удар	>20 кгсм	(ISO 6272-2)
Обратный удар	>20 кгсм	(ISO 6272-2)
Твёрдость по Бухольцу	>90	(ISO 2815)
Конический изгиб	0 мм	(ISO 6860)
Адгезия	Gt:0	(ISO 2409)
Химическая стойкость	Метилэтилкетон MEK Этанол Этилацетату 10% Уксусная кислота 10% Соляная кислота Подсолнечное масло @ 135 °C/3 часа	Устойчива Устойчива Устойчива Устойчива Устойчива Устойчива

### Руководство по применению

#### Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть обезжирены, очищены от влаги, пыли и предварительно правильно обработаны для оптимального нанесения.

Допустимая подготовка включает:

Алюминий	Желтое хроматирование или зеленое хроматирование/фосфатирование
Черные металлы	Фосфатирование цинком или железом
Металлы с цинковым покрытием	Фосфатирование цинком или хроматирование

#### Процедура нанесения и подготовка оборудования

Порошковые краски серии PU48 достигают оптимальной способности принимать электрический заряд, когда порошок не содержит влаги и обладает равномерной сыпучестью. Не использованные длительное время или скомковавшиеся краски перед применением рекомендуется подвергать флуидизации в бункере подачи краски в течение нескольких минут. Если температура в месте хранения краски ниже, чем в зоне нанесения, то порошковые покрытия, которые являются гигроскопичными, должны быть «акклиматизированы» в закрытой упаковке перед добавлением в бункер подачи краски. Для оптимального применения, краски должны наноситься и храниться в кондиционированном помещении. Температура хранения должна быть ниже 30°C.

Порошок не должен храниться в бункере подачи краски либо в кабине напыления в течение длительного времени. Если порошковая краска в бункере содержит влагу, следует обеспечить её флуидизацию в течение некоторого времени для удаления влаги или использовать свежую краску, полностью очистив бункер.

Порошковые покрытия – сухие сыпучие вещества. Респираторы или специальные противопыльные маски должны использоваться рабочими с целью защиты от пыли.

Сжатый воздух, подаваемый в распылительный пистолет, должен быть обезжиренным и обезвоженным.

Не должно быть изделий из сликона вблизи зоны нанесения порошковой краски.

Убедитесь в том, что заборник краски полностью погружен в порошок. Камера порошковой покраски должна эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями производителя.

Убедитесь в том, что заземление выполнено правильно. Точки контакта изделий должны проверяться на наличие контакта «металл-металл».

Наносить следует специальными пистолетами. Относительная влажность должна быть 50-60% для электростатической (корона), и ниже чем 40% для трибо систем.

Запекать краску следует в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

## PU48

Соотношение рекуперированного и свежего порошка должно быть тщательно измерено для поддержания стабильности напыления.

Просеивание рекуперированного порошка перед добавлением в бункер предотвращает попадание посторонних веществ.

Проверить правильность полимеризации пленки краски с помощью теста на удар.

### Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски серии PU48 следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать роточной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

### Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии PU48 (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

### Меры предосторожности и ограничения

Вследствие широкого выбора применения и выбора типа печи, во внешнем виде порошковых покрытий серии PU48 могут быть различия между образцами или производственными пластинами, приготовленными IBA Powder Coatings, и материалами заказчика. Следовательно, ответственность за качество покрытия несет сам пользователь/клиент. Для оптимального результата должны быть соблюдены рекомендуемые толщина пленки и условия отверждения. Не рекомендуется для зон с высокой коррозией. Скорость нагревания окрашиваемого материала может изменить степень блеска покрытия.

### Транспортировка и хранение

#### Упаковка

Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20-25 кг.

#### Транспортировка

Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.

#### Условия хранения

Краска должна храниться в закрытых коробках. Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже и 50%.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.